

109 學

年校園環境安全自主檢查表

學校名稱：吉東國小 校舍名稱：教學行政大樓 檢核日期：110 年 4 月 30 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☐ 否 ☒ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1 個月內限期改善） ☒ 是（維護時間 110 年 3 月 21 日）	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1 個月內限期改善） ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1 個月內限期改善） ☒ 是	
13.		消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個 水帶__條） ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：2 支） ☐ 過期（數量：__支）	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否（1 個月內限期改善） ☒ 是（保養時間 110 年 3 月 21 日）	改善時間__年__月__日
17.	校園基地	校園內有地坪滑動、塌陷現象。	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
18.		擋土牆、邊坡、圍牆有裂縫或傾斜。	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

19.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
20.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
21.		女兒牆是否損壞	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
22.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是, 寬度變小或碰撞, 裝修材脫落(拍照存查, 建議專業人員訪視處理) ☐ 是, 寬度變大, 伸縮縫脫離(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
23.		伸縮縫有老化、積水、滲水現象。	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
24.		分期興建校舍之銜接處損壞(含連接走廊、樓梯等)。	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
25.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
26.		樓板拱起現象	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
27.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是, 既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) ☐ 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) ☐ 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
28.		混凝土保護層是否剝落	☒ 否 ☐ 是, 但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) ☐ 是, 且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
29.		是否有變形、傾斜或穿透性開裂	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
30.		有天花板、外牆是否有滲水現象	☒ 否 ☐ 是(拍照存查, 建議專業人員訪視處理)	
31.	頂屋	屋頂通道門是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.		屋頂防水層表面是否損壞(如裂縫或長雜草等)	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		排水管道是否通暢	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.		女兒牆是否損壞	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
35.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
37.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
38.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
39.	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
40.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗玻璃是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險 物品 管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室:)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是	
40.		是否設有專人管理。	☒ 否 ☐ 是(____教室 管理人:____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為	
------------------------------	--

【高雄市各級學校校園環境安全自主檢查表－現況照片表】	
學校名稱： <u>吉東國小</u> 校舍建物名稱： <u>教學行政大樓</u> 檢測日期： <u>110</u> 年 <u>4</u> 月 <u>30</u> 日 頁數：共 <u>1</u> 頁	
照片(附件1)	補充說明
照片 1 	1. 拍照日期： 110.04.30 2. 時間：AM09:30 3. 位置：教學行政大樓 4. 檢查項目：檢視外觀、 外牆、牆面

照片 2 	
照片 (附件 2)	補充說明
照片 1	1. 目前無必須改善之項目
照片 2	